

Serviceeftersyn - antenner

Med et årligt serviceeftersyn på vores Trimble-certificerede serviceværksted, kan du forebygge nedbrud og uforudsete reparationer.

- Eftersyn af antennen for korrosion og evt. dårlige forbindelser
- Udskiftning af pakning
- Trykprøvning og kontrol af om antennen er tæt
- Sluttest

Trimble MS972/MS975 antenne

Eftersyn, kontrol og udskiftning af pakning: kr.1500,-

Trimble MS980/MS990/MS992/MS995 antenne

Eftersyn, kontrol og udskiftning af pakning: kr. 1500,-



Uforudsete fejl/mangler/opdateringer faktureres særskilt.

Ring og aftal tid med vores serviceværksted:

Tel: 7025 4414 (vælg 3)

SITECH

www.sitech.dk